PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Accumulation (*Piling*) Peluchage ou poussièrage	1. Insuffisance de remplacement d'alcool et d'alcool.	1. Augmenter l'alcool dans la bassine de mouillage.
	2. Papier de mauvaise qualité.	2. Changer le papier.
	3. Habillage insuffisant.	3. Augmenter l'habillage.
	4. Impression insuffisante.	4. Augmenter l'impression.
	5. Blanchet à relâchement médiocre.	5. Utiliser le blanchet à relâchement rapide.
	6. Équilibre encre/eau.	6. Ajuster l'équilibre.